

ESTABILIZADORES E COMPONENTES

CATÁLOGO DE PRODUTOS

**Edição
agosto 2026**



LONTRA
SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO




**INDÚSTRIA
BRASILEIRA**





Usinagem

Centros de Usinagem com 3 eixos e cabeçote atingindo 12.000 rpm para usinagens de extrema complexidade.



Tratamento Térmico por radiofrequência

Como identificar barras e reparos



LONTRA

SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO

Índice

Estabilizadores e Componentes

Mercedes Benz	1 a 7
DAF	7
Iveco	7
MAN	8
Volkswagen	9
Ford Cargo	10
Scania	11 a 12
Volvo	13 a 15







FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 G:330mm	KPM508 1-BES2810 2-BD2449 3-N508	3453207289 3453207689 3603200289	Barra Estabilizadora 2013 - 2014 - 2213 - 2214 - 2216 - 2217 2219 - 2220 - 2225 - 2314 - 2318 - LK2418
 G:260mm	KPM509 1-BES2825 2-BD2447 3-N509	3453207389 3843207189	Barra Estabilizadora L1113(USA)-L1114(USA) - OF1114-1214 OC1114-1116(USA)-1117(USA) 1313-1314-1316-1317-1318-1319-1414 1414K-1418-1418K-1513-1514-1516 1517-1518-1519-1521-1526-1614-1618 1620-1621-1622-1625-1630-1633-1720
 G:310mm	KPM510 1-BES2820 2-BD2448 3-N510	3453207189 3843207089	Barra Estabilizadora OF1113-OF1114-OF1214-OF1215 OH1315-OHL1315-OH1316-OH1317 OH1318-OH1319-OH1320-OHL1420 OHL1421-OH1522-OH1526-OH1618 OH1714-OH1715-OH1718-OH1721 OH1722-2418
 G:410mm	KPM5102 1-BEE2419 2-BD4570 3-N5102	3823238016 3823237316 3823237416 3823230316	Barra Estabilizadora Direita OHL1621 - OHL1635
 G:410mm	KPM5103 1-BEE2420 2-BD4573 3-N5103	3823237216 3823237116 3823237916 3823230216	Barra Estabilizadora Esquerda OHL1621 - OHL1635
 G:260mm	KPM5104 1-BES3585 2-BD4290 3-N5104	3843207589 3843207789	Barra Estabilizadora L1414* - LK1414* - LK1418* - LK1418E* L1614 - LK1614 - L1618 - LK1620* L1621* - L1622* - LK1622 - L1625 LS1625 - L1630 - LS1630 - L1633 *após 1997
 G:310mm	KPM5105 1-BDE3577 2-BD4138 3-N5105	3843207389 3843207889	Barra Estabilizadora OH1315* - OH1315* - OF1318* - OH1318* OH1418* - OH1420* - OF1620* - OF1621* 1714 - 1718 - 1718K - 1721 - 2418 *de 1997 em diante
 G:330mm	KPM5106 1-BES3586 2-BD4289 3-N5106	3863207089 3863207189	Barra Estabilizadora L2314 - L2318 - LB2314 - LB2318
 G:380mm	KPM5137 1-X-X-X 2-BD5177 3-N5137	3843207989	Barra Estabilizadora 1215 - 1420 - 1620E - 1622 - 1718 1718C - OF1720 - OF1721 - 1728 2423 - 2428 - 2726
 G:485mm	KPM5160 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N5160	6963207089 6963207189	Barra Estabilizadora 1938S - 1941

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
ANTIGA KPM5148  G:375mm	KPM5192 1-BEE2423 2-BD5269 3-N5192	6343230416 6343230216	Barra Estabilizadora Esquerda 1944 - 1938S (2003) O-500 de 2005 à 2008
ANTIGA KPM5147  G:375mm	KPM5193 1-BEE2421 2-BD5268 3-N5193	6343230516 6343230316	Barra Estabilizadora Direita 1944 - 1938S (2003) O-500 de 2005 à 2008
 G:295mm	KPM5196 1-X-X-X 2-BD5856 3-N5224	6343200089 6383200089	Barra Estabilizadora O-500 - OF1721
	KPM5201 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	9583200537	Tirante da Barra Estabilizadora 2426 ATEGO de 2012 a 2015
	KPM2032 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	3843207411	Barra Estabilizadora Dianteira OF 1618 - OF 1620 - 1418 a 2235 e 1214 A 1521
	KPM2033 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	6343230165	Barra Estabilizadora Dianteira 0500
	KPM2034 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	9433230565	Barra Estabilizadora Dianteira AXOR TODOS
	KPM2035 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	3823230065	Barra Estabilizadora Dianteira 0500 - OH2735L

COMPONENTES MARCA LONTRA
 de Estabilizadores e Componentes do fabricante Mercedes-Benz
 Barras Estabilizadoras Traseiras


FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 G:287mm	KPM2026 1-BTE2026 2-BD4574 3-X-X-X	3823267016 3823267216	Barra Estabilizadora Esquerda OHL1630 - OHL1635
 G:287mm	KPM2027 1-BTE2027 2-BD4575 3-X-X-X	3823267116 3823267316	Barra Estabilizadora Direita OHL1630 - OHL1635

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 KPM7002 G:420mm	KPM2030 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	9483260647	Braço da Barra Estabilizadora com Bucha AXOR 1933 / 2035 / 2044 / 2826 / 2831 2625 / 2533 / 4140
 G:260mm	KPM5151 1-BLE4658 2-BD5591 3-N5245	6283200089 6283201089	Barra Estabilizadora Esquerda O-500 de 2008 em diante
 G:260mm	KPM5152 1-BLE4659 2-BD5590 3-N5244	6283200289 6283201189	Barra Estabilizadora Direita O-500 de 2008 em diante
 ANTIGA KPM5150 G:300mm	KPM5194 1-BLE1237 2-X-X-X 3-N5194	6343260516 6343260016	Barra Estabilizadora Esquerda O-500 de 2005 à 2008
 ANTIGA KPM5149 G:300mm	KPM5195 1-BEE2422 2-BD5270 3-N5195	6343260616 6343260116	Barra Estabilizadora Direita O-500 de 2005 à 2008
	KPM737 1-JVL0002 2-X-X-X 3-X-X-X	9423501005 9443500005 9473500105 9743501005 9423501505	Barra de Reação Angular ACTROS 1831-1831L-1831S-1831LS-1835-1835L 1835S-1835LS-1840-1840L-1840LS-1843 1843L-1843S-1843LS-1848-1848L-1848LS 1853-1853L-1853LS-1857-1857L-1857LS 2531-2531L-2531LS-2535-2535L-2535LS 2540-2543-2543L-2548-2548L-2553-2553L
	KPM738 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	9483502805	Barra de Reação Angular ACTROS 4844
	KPM739 1-JVL0016 2-X-X-X 3-N5262	9443500505 9443500205 9473500905 9483500405 9483503005	Barra de Reação Angular AXOR 2640 - 2644- 2831
	KPM740 1-JVL0047 2-X-X-X 3-X-X-X	9483502205 9483501705 9483500905 9483502705	Barra de Reação Angular AXOR 3340 - 4140
 G:575mm	KPM741 1-JRR6208 2-X-X-X 3-X-X-X	3753500106 3753500206 9473500805 9483501305 9483501905	Barra de Reação Simples AXOR 2628-2631-2825-2831 3331-3340-3355-4140

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 KPM6827 G:575mm	KPM742 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	9483502405 9473500605 9483502005 9483500006 9483500106	Barra de Torção AXOR 2628-2631-2825-2831 3331-3340-3355-4140
 KPM6253 G:585mm	KPM743 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	3933200132 3453207489 3453207589	Barra de Reação Simples 2314-2318-LB2318-L2318 2325-LB2325-LK2325-2414-2414 (6x4) 2418-LK2418-2423K (6x4) LA2425 (6x4) - 2428 (6x4) 2726B-3423B (6x4)
 KPM6005 G:580mm	KPM744 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	6553500006 6583500006 6583500206	Barra de Reação Simples 2013-2014-2017-2214 2216-2219-2220
 KPM6692 KPM6692 G:560mm	KPM746 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	3823501006	Barra de Reação Simples Ônibus O500M / U / R / RS / RSD
 KPM6692 KPM6692 G:588mm	KPM747 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N5255	6343500206 6343500406 6343500706 6343502106	Barra de Reação Simples Ônibus O500R / M / U
 KPM6692 KPM6692 G:687mm	KPM748 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	6343503806	Barra de Reação Simples O500 / O500UDA - 8x6
 KPM7091 KPM7091 G:627mm	KPM749 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	6343502306	Barra de Reação Simples O500
 KPM7090 KPM7090 KPM7089	KPM750 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	3753500505 9423500505 9423500805 9423501205	Barra de Reação Angular ACTROS 1831 a 4152 ATEGO 1823LS a 2644LS AXOR 1835LS a 2644LS
 KPM7093 KPM7093 KPM7089	KPM751 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	3683500205	Barra de Reação em "V" ÔNIBUS OF1721L - OF1724L
 H:153mm J: 19mm K: 85mm	KPM6005 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N585	3453200585 3453307285	Reparo Duplo da Barra de Reação Simples 2013-2014-2017-2214-2216-2219-2220
 H:153mm J: 21mm K: 95mm	KPM6252 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	0003350413 0005861235	Reparo Duplo da Barra de Reação Simples 2635

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 H: 152mm J: 21mm K: 85mm	KPM6253 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N5098	0013307635	Reparo Duplo da Barra de Reação Simples 2217-2220-2335
 H: 155mm J: 21mm K: 108mm	KPM6287 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	0003500113	Reparo Duplo da Barra de Reação Simples 2635
 H: 151,5mm J: 24,0mm K: 84,5mm	KPM6619 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	0003504405	Reparo Duplo Central da Barra de Reação Angular AXOR - 2640 - 2644 - 2831
 H: 130mm J: 24mm K: 75mm	KPM6620 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	0003505005	Reparo Duplo dos Extremos da Barra de Reação Angular AXOR - 2640 - 2644 - 2831
 H: 152,0mm J: 25,0mm K: 108,0mm	KPM6690 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	0003503605 0094651655	Reparo Duplo dos Extremos da Barra de Reação Angular 2825 - 2831 - 3344 - 4140
 H: 130,0mm J: 24,0mm K: 84,5mm	KPM6691 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	0003503705 0003504205	Reparo Duplo dos Extremos da Barra de Reação Angular AXOR - 2825 - 2831 - 3344 - 4140
 H: 130mm J: 19mm K: 85mm	KPM6692 1-JRK0016 2-X-X-X 3-N6514	0003500906 0003500506 0003501513 0003500011	Reparo Duplo da Barra de Reação O500 - O500R - O500M - O500U - OH1315 - OH1316 - OH1319 - OH1320 - OH1419 - OH1420
 H: 152mm J: 25mm K: 85mm	KPM6821 1-JRK0060 2-X-X-X 3-X-X-X	0003504905 0003504405 3683500305	Reparo Duplo Central da Barra de Reação Angular AXOR-2625-2628-2825-2831 3340-3344-4140-4144-2044-2644-2640-2040-2035
 H: 152,5mm J: 21,0mm K: 85,0mm	KPM6827 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	0003502705	Reparo Duplo da Barra de Reação Simples 2318 - 2414 - 2418 - 2635
 H: 152mm J: 21mm K: 75mm	KPM6828 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	0003501313 0003502605	Reparo Duplo da Barra de Reação Simples AXOR 2035 - 2040 - 2044 - 3340 - 3344
 H: 152mm J: 25mm K: 85mm	KPM7089 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	0003503105 0003502305 0003504005	Reparo Duplo Central da Barra de Reação Angular ACTROS 2625 - 2628 - 2825 - 2831 - 3340 - 3344 - 4140 - 4144
 H: 130mm J: 25mm K: 75mm	KPM7090 1-JRK0032 2-X-X-X 3-N5260	0003505205 0003502205 0003504505 0003502505	Reparo Duplo dos Extremos da Barra de Reação Angular AXOR 2044 - 2831 - 4144 - 4140 - 3344 - 3340 - 2644 - 2640 - 2040 - 2035


FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 H: 130mm J: 19mm K: 75mm	KPM7091 1-JRK0059 2-X-X-X 3-N5250	0003302011	Reparo Duplo da Barra de Reação Simples O500 - O500M - O500R - O500U - ATEGO 1315 - 1418 - 1718 - 1725 - 1728 - 2425 - 2428
 H: 130mm J: 21mm K: 88,5mm	KPM7092 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	9423260050	Reparo do Braço Estabilizador ACTROS todos OH1618 / OH1719
 H: 130mm J: 21 / 26mm K: 85mm	KPM7093 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	3683500405	Ônibus 1724

 de Estabilizadores e Componentes do fabricante Mercedes-Benz
 Barra e Terminais Estabilizadora do Motor

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 KPM529 G: 245mm KPM530	KPM504 1-BDE2234 2-BD4823 3-N504	3452407125 3522400225	L2016-L2213-LB2213-LK2213-L2214-LK2214-L2216-LK2216 L2217-LK2217-LB1564-LG1819-L1935-LS1935-L1938-LS1938 L1941-LS1941-L1945-LS1945-LS1514-L1517-LK1517-L1518 LK1518-L1520-LK1520-L1521-L1524-LK1524-LAS1317-LK1317 LAK1317-L1318-LK1318-L1513-LS1513-LK1513-L1514-LK1514 OF1113-OF1114-L1114-OF1214-L1313-LK1313-LS1313-LA1313 LAS1313-LAK1313-L1314-LS1314-LA1314-LAK1314-LK1314 L1316-LK1316-LS1316-L1317-LA1317

EQUIVALÊNCIA

1 - ZF 2 - DRIVEWAY 3 - NAKATA



Buchas Metal Borracha

MEDIDAS	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Aplicação
ØA: 63,5mm ØB: 24,3mm Compr.: 63,00	KPM-7000 1-26152 2-3445	9583250150 7170008	Bucha do Tensor Fixo Suspensão para MBB - VW Ford - Scania - Volvo
ØA: 58,2mm ØB: 24,2mm Compr.: 62,70	KPM-7001 1-R7503 2-3116	28007753 0308190703 3893205881 69532571150 2T0505179	Carreta Random 2000 Bucha do Tensor Regulavel MBB L1620 - L1622
ØA: 80,0mm ØB: 40,0mm Compr.: 45,0mm	KPM-7002 1-x-x-x 2-x-x-x	0003238185	Reparo da Barra Estabilizadora com Bucha AXOR 1933 / 2035 / 2044 / 2826 / 2831 2625 / 2533 / 4140

EQUIVALÊNCIA

1 - REI 2 - IAEV

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
	KPM2040 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	960325082611007416 9473250426 9583250026 9603250826 9473250226	Mancal de Fixação Batente Traseiro ACTROS / AXOR

COMPONENTES MARCA LONTRA

de Estabilizadores e Componentes do fabricante **DAF**
Terminais de Direção

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 H: 130mm J: 19mm K: 67mm	KPDAF004 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N2500	-	REPARO DUPLO CF 85 FT / CF 85 FTS / CF 85 FTT
 H: 152mm J: 23mm K: 70mm	KPDAF100 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	1861038	REPARO DUPLO CF 85 FT / XF 105

COMPONENTES MARCA LONTRA

de Estabilizadores e Componentes do fabricante **Iveco**
Barras Estabilizadoras

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 H: 152mm J: 21mm K: 95mm	KPIC200 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	42493431 93192619	Reparo Duplo Eurotrakker
 H: 130mm J: 19mm K: 67mm	KPIC201 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N6100	81432206306P	Reparo Duplo Eurocargo 260E25
 H: 130mm J: 21mm K: 75mm	KPIC202 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N6099	82296069	Reparo Duplo Eurotrackker 720T38T Eurocargo 260E25

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 H: 130mm J: 23mm K: 85mm	KPMAN600 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	2V5598081H	Reparo Duplo TGX28440 - TGX29440 - TGX29480
 H: 152mm J: 21mm K: 95mm	KPMAN601 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	81432705040 814322705045 81432705059	Reparo Duplo TGX28440 - TGX49440 - TGX29480
 H: 152mm J: 25mm K: 95mm	KPMAN602 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	2V55989988	Reparo Duplo TGX48440 - TGX29440 - TGX29480
 H: 115mm J: 17mm K: 75mm	KPMAN603 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	81432205244	Reparo Duplo TGX28440 - TGX29440 - TGX29480
 KPMAN600 KPMAN602 KPMAN600	KPMAN700 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	2V5511441C 2V5511441E	Barra de Reação Angular TGX28440 - TGX49440 - TGX29480



FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 G:215mm	KPW233 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	2RF411049	Estabilizadora Dianteira 7100 - 8100 - 8140 - L80 - Micro Ônibus
 G:168,5mm	KPW236 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N236	TJG411049A	Estabilizadora Dianteira Caminhão acima de 11ton. 12621 - 14210 - 16220 - 35200 Ônibus COF 12621

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 G:231mm	KPW735 1-BEE2424 2-BD4586 3-N735	160632OF000	Barra Estabilizadora Ônibus COF 16.180
 KPW6239 KPW6238 KPW6239	KPW737 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N798	2UO511441 2RR512391A 2RR512391AA 2TO511441	Barra de Reação Angular WORKER 24.220-24.250-31.320-25.370 26.220-26.260-26.300-26.310-31.260-31.370 Constellation 24.260-26.280-31.260-31.280 31.320-31.330-31.370-31.390 Suspensão Traseira 6x4
 KPW6239 KPW6239 G:575mm	KPW738 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N732	2TO511441A 2UO511441A 2RR5123691B	Barra Reação Angular com Pinos Duplos WORKER 24.220-24.250-31.320-25.370 26.220-26.260-26.300-26.310-31.260-31.370 Constellation 24.260-26.280-31.260-31.280 31.320-31.330-31.370-31.390 Suspensão Traseira 6x4
 KPW6239 KPW6239 G:575mm	KPW746 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N799	2U511441B	Barra Reação Simples Constellation 25.360-25.370-25.390-26.260 26.280-26.390-31.260-31.280 31.320-31.330-31.370-31.390 WORKER 24.220-24.250-26.220-26.260 26.300-26.310-31.260 Suspensão Traseira 6x4
 Diam Ext:95mm Diam Int: 50mm Comp: 74mm	KPW6238 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N736	2RR598321	Reparo da Barra Angular WORKER 24.220-24.250-31.320-25.370 26.220-26.260-26.300-26.310-31.260-31.370 Constellation 24.260-26.280-31.260-31.280 31.320-31.330-31.370-31.390 Suspensão Traseira 6x4
 H:130mm J: 19mm K: 85mm	KPW6239 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N6514	2UO598081 2RR51239A	Reparo de Pino Duplo da Barra de Reação e da Barra Angular WORKER 24.220-24.250-31.320-25.370 26.220-26.260-26.300-26.310-31.260-31.370 Constellation 24.260-26.280-31.260-31.280 31.320-31.330-31.370-31.390 Suspensão Traseira 6x4
 H:130mm J: 19mm K: 75mm	KPW6890 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N5250	TMJ512393	Pino Duplo 24.220 - 24.250 - 26.300

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 G:215mm	KPFD233T 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	2RF411049	Estabilizadora Dianteira 7100 - 8100 - 8140 - L80 - Micro Ônibus
 G:211mm	KPFD234 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N234	E5HT5C486AA E5HT4A084BA	Estabilizadora Traseira Caminhão acima de 11ton
	KPFD235 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N234	EC453C140AA	Tirante do Estabilizador Cargo 1119 de 2013 em diante
 G:168,5mm	KPFD236 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N236	E5HT5489AA	Estabilizadora Dianteira Caminhão acima de 11ton Ônibus 16180 - 2422 - 2425 - 4070
	KPFD245 1-BD2268 2-X-X-X 3-N2104	1C453C140AB 1C453C140AC	Tirante da Barra Estabilizadora Cargo 712 / 815 / 816 / 915 / 1115
 G:231mm	KPFD735T 1-BEE2424 2-BD4586 3-N735	TNS511441	Tirante da Barra Estabilizadora Traseira
	KPFD737T 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N798	97HU4612BA	Barra de Reação Angular Cargo 2422 - 2425 - 2622 - 2630 - 2631
	KPFD738T 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N732	8C454612AA 97HU4612AA	Barra de Reação com Pinos Duplos Cargo 2422 - 2425 - 2622 - 2630 - 2631
 Diam. Ext:95mm Diam. Int: 50mm Comp: 74mm	KPFD6238 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N736	2RR512398A 2UO598081	Reparo da Barra Angular Cargo 2422 - 2425 - 2622 - 2630 - 2631
 H: 130mm J: 19mm K: 85mm	KPFD6239 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N6514	2RR512398A	Reparo de Pino Duplo da Barra de Reação e da Barra Angular 2422 - 2425 - 2622 - 2630 - 2631
 H: 130mm J: 19mm K: 75mm	KPFD6890 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N5250	TMJ512393	Pino Duplo 24.220 - 24.250 Suspensão Traseira 6x4

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 G:130mm	KPS2015 1-BEE2015 2-X-X-X 3-X-X-X	445626 1766015	Barra Estabilizadora Dianteira K112 - L113

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 G:210mm	KPS687 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N687	416159	Tirante Estabilizador Eixo Traseiro K112
 G:285mm	KPS6615 1-BLE4640 2-BD5232X 3-N6615	483527 1455327 1751418 1789082	Tirante da Barra Estabilizadora Traseira P-94
KPS6425  KPS6425 G:616,50mm	KPS790 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	1722750 1485760 1499478	Barra de Reação com Pinos Duplos P94-P114-P124-R164-T124
KPS6425  KPS6425 G:570mm	KPS800 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	1486756 1486758 1499474 1722746 1906940	Barra de Reação com Pinos Duplos Série 4 - 6x4
KPS6425  KPS6425 G:620mm	KPS801 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	-	Barra de Reação com Pinos Duplos Série 4 - 6x4
KPS6265  KPS6265 G:522mm	KPS802 1-JRK0134 2-X-X-X 3-N6634	1326775 1386558 1428349 1500572	Barra de Reação com Pinos Duplos P64 - P114 - P124 - P164 6x4
KPS6265  KPS6265 G:620mm	KPS803 1-JRK0165 2-X-X-X 3-X-X-X	1338769 1399180 1428347 1485760	Barra de Reação com Pinos Duplos P94 - P114 - P124 - P164 6x4
KPS6692  KPS6692 G:650mm	KPS804 1-JRR0142 2-X-X-X 3-X-X-X	445599 489989	Barra de Reação Simples F112HL / K113CL-CLC-CLS-S-TL-TLC / K113CL-CLC-CLSD-TL-TLC / L113CL-CL AR / S112CL-CLS-S AR-S

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 H:115mm J: 17mm K: 75mm	KPS6074 1-JRK0053 2-X-X-X 3-N6521	1953249 550799 550806 1517403	Reparo da Barra de Reação ÔNIBUS L112 - K112 - 112TL F113K - 113TL - L113
 H:117mm J: 17mm K: 92mm	KPS6265 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N6624	1386753	Reparo da Barra de Reação com Pinos Duplos P94 - P114 - P124 - P164 6x4
 H:100mm J: 17mm K: 67mm	KPS6283 1-BLS3894 2-X-X-X 3-N6572	1958009	Reparo da Barra de Reação com Pinos Duplos ÔNIBUS L113 - K112 - K113
 H:115mm J: 19mm K: 67mm	KPS6284 1-JRK0096 2-X-X-X 3-N6637	1498131	Reparo da Barra de Reação com Pinos Duplos 124 6x4
 H:115mm J: 19mm K: 75mm	KPS6425 1-JRK0065 2-X-X-X 3-N8673	1722753 2096392 1515981	Reparo da Barra de Reação com Pinos Duplos 124 6x4
 H:130mm J: 19mm K: 85mm	KPS6692 1-JRK0016 2-X-X-X 3-N6514	1435944 1953944 1104335 638862	Reparo Duplo da Barra de Reação Simples 112 - L113 - K113 - F113 - K112 - F112


FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 G:325mm	KPV8512FM 1-BLE4643 2-BD5630X 3-N8512	1629668 20477805	Barra Estabilizadora FH12 - FM12 - NH12 GlobeTrotter NH580
 G:150mm	KPV8513 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N8664	9521922 21952221 24425411 70376892	Tirante da Barra Estabilizadora B7 - B9 - B12 B250R - B290R - B420R - B450R
 G:350mm	KPV8515 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	20994420 20443063 20443061 20539988	Barra Estabilizadora B7 Eletrônico
 G:435mm	KPV8517 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	21287061 21119064	Barra Estabilizadora FH
 G:390mm	KPV8520 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	21477917 21412073 22287886 22287868	Barra Estabilizadora FH12 - FH13

 de Estabilizadores e Componentes do fabricante **Volvo**
Barra Estabilizadora Traseira


FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
KPV6083  KPV6084 KPV6083	KPV737 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N877	6886777 1080690 1606200 1509222	Barra de Reação Angular N10 - N12 - NL10 - NL12
KPV6047  KPV6295 KPV6047	KPV738 1-JVL0021 2-X-X-X 3-N865	20392649 20829503 1076639 1629734	Barra de Reação Angular FH - NH - FM
KPV6856  KPV8891 KPV6856	KPV739 1-JVL0022 2-X-X-X 3-N8671	20507262 20741703 20741695 20367004	Barra de Reação Angular VM310 - FH16470 - FH16520 - FH550 - FH620 FL6610 - FL6616 - FH6617 - FL6618 - FM7250 FM7290 - FM7310 - FM10320 - FM10360 FM12340 - FM12380 - FM12420 - FM12460
KPV6856  KPV8891 KPV6856	KPV739/SVW 1-JVL0022 2-X-X-X 3-N8671	20507262 20741703 20741695 20367004	Sistema Volkswagen Barra de Reação Angular VM310 - FH16470 - FH16520 - FH550 - FH620 FL6610 - FL6616 - FH6617 - FL6618 - FM7250 FM7290 - FM7310 - FM10320 - FM10360 FM12340 - FM12380 - FM12420 - FM12460
KPV6047  KPV6047 G:660mm	KPV791 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N8548	6886531 1607079 3944820 1581527	Barra de Reação com Pinos Duplos N10 - NL10 - N12 - NL12


FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
KPV6849  KPV6849 G:575mm	KPV792 1-JRR0167 2-X-X-X 3-X-X-X	20443046 345894	Barra de Reação com Pinos Duplos VM310 6x4
KPV6899  KPV6899 G:515mm	KPV793 1-JRR0172 2-X-X-X 3-X-X-X	21051046 20532931 21051052 20532934	Barra de Reação com Pinos Duplos FH - FM
KPV6849  KPV6849 G:510mm	KPV794 1-JTR0182 2-X-X-X 3-X-X-X	20443044	Barra de Reação com Pinos Duplos FH - FM - FE 6x4
KPV6849  KPV6849 G:625mm	KPV795 1-JRR0227 2-X-X-X 3-X-X-X	2.037.4444 2.041.0530 2.050.9018 2.051.7494 2.207.6170 7.037.1270	Barra de Reação com Pinos Duplos FH - FM
KPV6047  KPV6047 G:570mm	KPV796 1-JRR0105 2-X-X-X 3-X-X-X	1626957 1626959	Barra de Reação com Pinos Duplos FH - NH - FM
KPV6205  G:582mm	KPV797 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	21445976 21251617	Barra de Reação Simples B7R / B8R / B9R / B11R / B13R F7 - F10 - F12 - F16 - FH12 - FH16 FL6 - FL7 - FL10 - FL608 - FL618 FL619 - NL10BR - NL12BR ÔNIBUS B7 - B9M - B10B - B12B B58BR - C10M
KPV6900  KPV6900 G:610mm	KPV798 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	21445985 21251674	Barra de Reação Simples B7 / B7R / B11 / B11R / B13 8300 / 8900 / 9300 / 9400 9500 / 9700 / 9900
	KPV8893 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	3093544	Reparo da Barra de Reação Angular VM 310 6x4
	KPV6084 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N876	273706 6889512	Reparo da Barra de Reação Angular N10 - NL10 - N12 - NL12 6x4
 H:130mm J: 21mm K: 85mm	KPV6047 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N872	274019 6889509	Reparo da Barra Tensora N10 - NL10 - N12 - NL12 - F7 FL7 - F10 - FL10 - F12
 H:152mm J: 21mm K: 95mm	KPV6083 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N875	274056 2073558 6889513	Reparo da Barra Tensora N10 - NL10 - N12 - NL12 6x4

FIGURA	Nº Lontra	Modelos Compatíveis	Descrição e Aplicação
 H: 125,00mm J: 13,50mm K: 92,20mm	KPV6093 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N881	1598588	Reparo da Barra de Reação F7 - F10 - F12 - F16 - FH12 - FH16 FL6 - FL7 - FL10 - FL608 - FL618 FL619 - NL10BR - NL12BR ÔNIBUS B7 - B9M - B10B - B12B B58BR - C10M
 Diam Ext: 92,20mm Diam Int: 52mm Compr: 85mm	KPV6205 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N883	1135080	Reparo da Barra de Reação Angular F7 - F10 - F12 - F16 - FH12 - FH16 FL6 - FL7 - FL10 - FL608 - FL618 FL619 - NL10BR - NL12BR ÔNIBUS B7 - B9M - B10B - B12B B58BR - C10M
	KPV6295 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	3090712	Reparo Central da Barra de Reação Angular FH - NH - FM
 H: 130mm J: 21 / 26mm K: 85mm	KPV6472 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	3093630 3093631 20840815	Reparo da Barra de Reação ÔNIBUS B58
 H: 115mm J: 17mm K: 75mm	KPV6849 1-X-X-X 2-X-X-X 3-N6521	20445502 20912536 85104224	Reparo da Barra de Reação VM310 6x4
 H: 115mm J: 19mm K: 75mm	KPV6856 1-JRK0053 2-X-X-X 3-N8673	3093462 3090452 3092452 20547286	Reparo da Barra de Reação VM310 6x4
 H: 130mm J: 21mm K: 85mm	KPV6899 1-JRK0017 2-X-X-X 3-X-X-X	203373 4941233 20702096	Reparo da Barra de Reação FH - FM
 H: 130mm J: 17mm K: 92,2mm	KPV6900 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	70376901 21445959	Reparo Duplo da Barra de Reação Simples B7R / B9R / B11R / B12B / B12R / B13R
	KPV8891 1-X-X-X 2-X-X-X 3-X-X-X	20741710	VM310 6x4



Forjaria





Rua Dr. Renê Fernandes, 415 - SP - Brasil - CEP 04327-180
vendas1@grupokp.com.br - www.lontra.com.br
 55 (11) 99849-7504 (Whatsapp)
(11) 5588-0222



SAC@grupokp.com.br

